www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

XAS 97 DD Atlas Copco silnik DEUTZ zestaw serwisowy 500h



1 416,50 zł (netto)

1 742,30 zł (brutto)

Uszczelki silnika:

- uszczelka korka spustowego
- uszczelka pokrywy zaworowej

Filtry silnika:

- filtr oleju silnikowego
- filtr paliwa
- filtr paliwa wstępny

Akcesoria silnika:

- pasek alternatora

Uszczelki kompresora:

- 3 uszczelki pod korki spustowe sprężarki

Filtry kompresora:

- filtr oleju sprężarkowego
- filtr powietrza (wspólny dla silnika i elementu sprężarkowego)

UWAGA

Przy przeglądzie 1000 godzin należy wymienić zestaw serwisowy 500 godzin wraz z zestawem separatora

* zdjecie poglądowe