

## **XAS Atlas Copco wkład filtra separatora**



**980,00 zł (netto)**

1 205,40 zł (brutto)

### **ZESTAW ZAWIERA**

separator + 2 uszczelki separatora + uszczelkę pod pokrywę

**/zalecana wymiana co 1000 h/**

pasuje do: XAS 37, XAS 47, XAS 57, XAS 66, XAS 67, XAS 76, XAS 87, XAS 96, XAS 97

### **UWAGA**

*Przy przeglądzie 1000 godzin należy wymienić separator wraz z odpowiednim zestawem serwisowym - 500 godzin*