

XAS Atlas Copco wkład filtra separatora



950,00 zł (netto)

1 168,50 zł (brutto)

ZESTAW ZAWIERA

separator + 2 uszczelki separatora + uszczelkę pod pokrywę

/zalecana wymiana co 1000 h/

pasuje do: XAS 37, XAS 47, XAS 57, XAS 66, XAS 67, XAS 76, XAS 87, XAS 96, XAS 97

UWAGA

Przy przeglądzie 1000 godzin należy wymienić separator wraz z odpowiednim zestawem serwisowym - 500 godzin